

|   |  |  |                  |  |  |  |
|---|--|--|------------------|--|--|--|
| 設備名稱：乾衣機<br>Equipment name  |  | ，型號（型式）： WTW87MH0TC<br>Type designation (Type) |                  |  |  |  |
| 單元 Unit   | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |  |                  |  |  |  |
|   | 鉛Lead<br>(Pb)  | 汞<br>Mercury<br>(Hg)                           | 鎘Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 內外殼<br>Enclosure  | ○  | ○  | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 電路板<br>PCB  | —  | ○  | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 控制面板<br>Control Panel   | ○  | ○  | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 避震器<br>Shock Absorber   | ○  | ○  | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 電源線<br>Power cord   | —  | ○  | ○                | ○  | ○  | ○  |
| <p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br/> Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br/> Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。<br/> Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p> |  |  |                  |  |  |  |