

Pralni stroj

sl

Navodila za postavitev in montažo

Stran











1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Zaporedje slik 1-19

Vsebina

- Varnostni napotki.....
- Recikliranje prijazno okolju.....
- Površina za namestitev
- Obseg dostave
- Dimenzijske apara.....
- Dolžne cevi in vodov.....
- Koristno orodje
- Odstranjevanje transportnih varoval
- Priklopiček za vodo
- Izravnava
- Električni priključek
- Prevažanje naprave, npr. pri selitvi
- Tehnični podatki
- Servisna služba.....
- Garancija za Aqua-Stop
- Navodila za namestitev

Pralni stroj spravite ponovno v zagon, šele ko preberete ta navodila!
Upoštevajte tudi posebna navodila za uporabo.
Vse dokumente shranite za kasnejšo uporabo oziroma za naslednjega lastnika/lastnico.





Varnostni napotki

- Pralni stroj je precej težak – previdno ob privzdigovanju.
- Pozor: zamrznjene cevi lahko počijo. Pralnega stroja ne nameščajte zunaj ali v območju, kjer lahko zmrzuje.
- Pralni stroj se lahko poškoduje. Ne privzdigujte ga na izbočenih delih (npr. prekatih za polnjene).
- Dodatno k tem opombam veljajo tudi posebni predpisi pristojnih podjetij za dobavo vode in električne energije.
- V primeru dvoma naj vam stroj namesti strokovnjak.
- Delovna plošča v območju pralnega stroja ne sme imeti prebojev.
- Cevi in vode položite tako, da ne nastane nevarnost spotikanja.

Recikliranje prijazno okolju



- Ovojnino reciklirajte primerno in prijazno okolju.
- Ta naprava je označena po evropski direktivi 2002/96/ES o odsluženih električnih in elektronskih napravah (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Ta smernica določa okvir za vračanje in recikliranje starih naprav po celi Evropi.

Površina za namestitev




- Stabilnost namestiteve je pomembna, da stroj ne potuje!
- Površina za namestitev mora biti trdna in ravna.
- Mehke podlage niso primerne za namestitev.

Pri postavitvi s pomočjo kovinskih letvic

Kovinske letvice bodo olajšale potiskanje pralnega stroja v vgradno nišo.

Naročite jih lahko pod številko nadomestnega dela 66 1827

Pred vstavljanjem stroja navlažite kovinske letvice z mešanico vode in sredstva za pomivanje posode. Ne uporabljajte maziv ali olja!



Pri vgradnji pod visoko montirano delovno ploščo → Dimenzijske napotki, Stran 3

- Kompenzacijnske letvice: Naročilna številka WZ 20470, WMZ 20470, Z 7090X0
- Komplet za povisano vgradnjo: Naročilna številka WZ 20440, WMZ 20440, Z 7060X0

Ob postavitvi na podnožje

Sprednje noge pralnega stroja **obvezno** pritrdite s pritrdilnimi kotnikami.

Naročilna št. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0


Pri postavitvi na lesena tla

- Pralni stroj po možnosti namestite v kot.
- Na pod privijte vodoobstojno leseno ploščo (najmanj 30 mm debelo). Pri tem upoštevajte višino montirane delovne plošče!
- Nožice stroja **brezpogojno** pritrdite z držalnimi (sidrnimi) vezmi. Naročilna št. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0




Obseg dostave

glede na model





Vlažnost v bobnu je pogojena s tovorniškim preverjanjem.




ali



Deli za montažo → Stran 8–13



Dimenzijsje aparata glede na model




Dolžine cevi in vodov glede na model



Priklučitev na levo stran

ali

Priklučitev na desno stran



Opomba: pri uporabi držala za cevi se možne dolžine cevi skrajšajo!

Dobavljivo v strokovnih trgovinah / pri servisu:

- Podaljšek za cev Aqua-Stop oz. za dovod hladne vode (ca. 2,50 m). Naročilna številka WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

Koristno orodje

- Libela za izravnavo
- Izvijač
- Vrtalni stroj



Odstranjevanje transportnih varoval




- Pred prvo uporabo brezpogojno odstranite vsa 4 transportna varovala in jih shranite.
- Pred kasnejšim ponovnim transportom transportna varovala nujno ponovno vgradite – ta preprečijo poškodbe stroja med prevozom.
→ Stran 6.
- Vijak in tulec shranite skupaj privita.





1. Cevi (glede na model) snemite iz zvitka in odpnite zvitki. Snemite držalo cevi v obliki črke U.





2. Vse 4 vijke transportnih varoval odvijte in jih snemite.



3. Omrežni vod snemite z držala. Odstranite tulce.



4. Vstavite pokrove.



Priključitev na vodo glede na model



- Nevarnost udara električnega toka! Varnostno pripravo Aqua-Stop ne potapljajte v vodo (vsebuje električni ventil!).
- Za preprečitev puščanja vode ali nastanka škode zaradi puščanja je potrebno napotke v tem poglavju nujno potrebitno upoštevati!
- **Pozor:** Pralni stroj zaganjajte samo s hladno pitno vodo.
- Stroja ne priključite na mešalno baterijo kake brezplačne naprave za pripravo vroče vode.
- Uporabite samo dobaljeno dovodno cev ali dovodno cev, ki ste jo kupili v strokovni trgovini, ne uporabite rabljenih cevi!
- V primeru dvoma naj vam stroj namesti strokovnjak.



Dotok vode

Cev za dovod vode:


Pozor: cevi ne prepogibajte, ne stiskajte, ne spreminjajte in je ne režite (vzdržljivost take cevi ni več zagotovljena).

Optimalni tlak dovoda vode v vodnem omrežju: 100–1000 kPa (1–10 bar)

- Pri odprtih vodnih pipah priteče najmanj 8 l/min.
- Če ima dovod večji tlak, vgradite reducirni ventil.

Model: Aqua-Stop
Aqua-Secure

Standard



1. Priključitev dovodne cevi na vodno pipo.
Privitja zategnite samo z roko.

2. Previdno odprite pipo za vodo in pri tem preverjajte tesnost na priključnih delih.

Pozor: Privitje je pod vodnim tlakom omrežja.



Odvod vode

Cev za odvod vode:


Pozor: ne prepogibajte je in ne nategujte je po dolžini.

Višinska razlika med površino namestitve in odvodom:

- za modele Aqua-Secure, Standard min. 60 cm – maks. 100 cm
- za model Aqua-Stop 0 – maks. 100 cm

Odtok v sifon:

Pozor: Priklučno mesto morate zavarovati s priloženo objemko za gibko cev (\varnothing 24–40 mm).



Izravnavna



Nastanek hrupa, vibracije in »potovanje« stroja so lahko posledice napačne namestitve in izravnave!

Vse štiri noge morajo stati trdno na talni površini.

Pralni stroj se ne sme majati!

Izravnost pralnega stroja lahko preverite z libelo in jo po potrebi popravite.

Pralni stroj se ne sme naslanjati na stranski steni vgradne niše!

Kontra matice sprednjih nog aparata morajo biti trdno privite!

Električni priključek



- Pralni stroj priključite samo na izmenično napetost preko vtičnice, ki ima predpisane varnostne ozemljitvene kontakte.
- Omrežna napetost in podana napetost na stroju morata biti usklajena.
→ Stran 7; Tehnični podatki.
- Sta priključna napetost in potrebna vrednost varovalke → Stran 7; Tehnični podatki.
- Zagotovite, da:
 - omrežni vtič in vtičnica eden drugi ustrezata,
 - prerez žil voda zadostuje,
 - je ozemljitveni sistem nameščen po predpisih.
- Sme zamenjavo priključnega kabla (če je potrebna) izvesti samo strokovnjak za električna dela.
Nadomestni vod je dobavljen pri servisni službi.
- Ne uporabljajte električnih razdelilcev/spojnic in/ali podaljševalnih kablov.
- Če želite uporabiti zaščitno stikalo okvarnega toka, potem se odločite za samo en tip, ki je označen na sledeč način: Samo ta znak zagotavlja izpolnjevanje danes veljavnih predpisov.
- Omrežnega vtiča:
 - ne vtikajte ali vlecite iz vtičnice z mokrimi / vlažnimi rokami.
 - ne vlecite iz vtičnice z vodom, temveč samo za vtič.
 - nikoli ne izvlecite med delovanjem stroja.

Prevažanje naprave, npr. pri selitvi

1.

Pred transportom pralnega stroja:


1. Zaprite pipo za vodo.
2. Znižajte vodni tlak v dovodni cevi → Navodila za uporabo; Sito v dovodu vode.
3. Ostanek pralnega luga izpustite iz stroja → Navodila za uporabo; Črpalka za lug.
4. Pralni stroj odklopite z napetostnega omrežja.
5. Odmontirajte cevi.

2.


Vgradnja transportnih varoval:

1. Snemite pokrove.

klhk



2. Vstavite vse 4 tulce.
Omrežni vod prippnite na držalih.
Vstavite vijake in jih trdo privijte.



Po prevažjanju je transportna varovala **nujno** spet odstraniti! → Stran 4.



Za preprečitev, da ob naslednjem pranju pralno sredstvo neuporabljeno odteče v odtok: v **prekat II** vlijte cca. 1 liter vode in zaženite program **Črpanje**.

Tehnični podatki

Teža	75–84 kg glede na model
Omrežni priključek	Nominalna napetost 220–240 V, 50 Hz Nominalni tok 10 A Nominalna moč 2300 W
Vodni tlak	100–1000 kPa (1–10 bar)
Preizkusni programi	Po veljavnem evropskem standardu 60456

Servisna služba

- Če napake ne morete odpraviti sami → *Navodila za uporabo: Kaj storiti, če ...*, se obrnite na našo servisno službo. Zmeraj najdemo najboljše rešitve, tudi zato, da se izognemo nepotrebnih obiskov tehničnega osebja.
- Podatke o naslovih najbližjih servisnih služb najdete v *Navodilih za uporabo; Stran 1* oz. v Seznamu servisnih služb (glede na izvedbo).
- Prosimo, da servisni služni posredujete identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko naprave (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Identifikacijska št. izdelka Proizvodna št. naprave

Te navedbe najdete:
na notranji strani vrat in na hrbtni
strani naprave.

- Zaupajte pristojnosti proizvajalca.** Obrnite se na nas.
S tem si zagotovite, da popravila izvede šolano servisno osebje, ki imajo na voljo originalne nadomestne dele.

Garancija za Aqua-Stop samo za naprave z Aqua-Stop









Poleg garancijskih pravic iz kupoprodajne pogodbe, ki jih daje prodajalec, ter tovarniških garancijskih pravic za stroj, so vam na voljo tudi garancijska nadomestila v sledečih primerih:











- Če bi slučajno nastala škoda zaradi okvare na našem sistemu Aqua-Stop, potem zasebnim uporabnikom to škodo nadomestimo.
- Garancija velja za življensko dobo aparata.
- Pogoj za veljavnost povrnitve v imenu jamstva je, da je naprava z Aqua-Stop bila strokovno nameščena in priključena ustreznno po naših navodilih; ta pogoj vključuje tudi strokovno nadomeščeno pripravo Aqua-Stop, če so bili uporabljeni originalni nadomestni deli. Naše jamstvo ne obsega defektnih dovodnih cevi ali priključnih armatur, vse do priključka Aqua-Stop na vodovodno pipo.
- Aparatov z Aqua-Stop praviloma ni potrebno nadzirati med obratovanjem oz. zavarovati po tem z zapiranjem pipe za vodo.
Edino v primeru daljše odsotnosti, npr. med večtedenskim dopustom, je treba zapreti pipo za vodo.










9404 / 9000885326

Proizvajalec (glej Navodila za uporabo)









Pralni stroj

Navodila za postavitev in montažo

sl

Vsebina

	Stran
■ Varnostni napotki.....	1
■ Recikliranje prijazno okolju.....	1
■ Površina za namestitev	1
■ Obseg dostave	2
■ Dimenziije aparata.....	3
■ Dolžine cevi in vodov.....	3
■ Koristno orodje	3
■ Odstranjevanje transportnih varoval	4
■ Priključek za vodo	5
■ Izravnava.....	5
■ Električni priključek	6
■ Prevažanje naprave, npr. pri selitvi	6
■ Tehnični podatki	7
■ Servisna služba.....	7
■ Garancija za Aqua-Stop	7
■ Navodila za namestitev	8-13

Zaporedje slik 1-19

Pralni stroj spravite ponovno v zagon, šele ko preberete ta navodila!

Upoštevajte tudi posebna navodila za uporabo.

Vse dokumente shranite za kasnejšo uporabo oziroma za naslednjega lastnika/lastnico.

