

Přehled pracích programů

Druhytkanin	Maximální množství prádla	Prací programy* (podle modelu spotřebiče)	Volič teploty	Stupeň znečištění oděvů, rady a praktická upozornění	Dodatečné funkce (podle modelu spotřebiče)	Trvání programu (průměrně v min) ***
Berte na vědomí symboly, které jsou na štítcích oděvů. Odolné textilie z bavlny nebo lnu, prádlo na vyvářku 	5,0 kg	Vyvářka Bavlna/barevné bílé 	30 - 60 °C	normálně	bez dodatečné funkce	118
				Cyklus máchání navíc, stop máchání, redukce otáček odstředování	«+», «», 800 / 1000 «»	125
				se skvrnami	bez dodatečné funkce	128
			60 °C	Cyklus máchání navíc, stop máchání, redukce otáček odstředování	«+», «», 800 / 1000 «»	138
				silně	bez dodatečné funkce	118
			90 °C	Cyklus máchání navíc, stop máchání, redukce otáček odstředování	«+», «», 800 / 1000 «»	132
	2,0 kg	Vyvářka Bavlna/barevné bílé + 60 °C + předpírka (30 °C) **	60 °C	silně	bez dodatečné funkce	138
				Cyklus máchání navíc, stop máchání, redukce otáček odstředování	«+», «», 800 / 1000 «»	148
				normálně	bez dodatečné funkce	50
Oděvy z velmi jemných tkanin určených k ručnímu praní nebo praní v pračce ze lnu či lnu s příměsí, například z kašmíru, angory, mohéru 		Len Jemné tkaniny 	chladné/0 - 30 °C	Cyklus máchání navíc, stop máchání, redukce otáček odstředování	«+», «», 800 / 1000 «»	55

Druhy tkanin	Maximální množství prádla	Prací programy* (podle modelu spotřebiče)	Volič teploty	Stupeň znečištění oděvů, rady a praktická upozornění	Dodatečné funkce (podle modelu spotřebiče)	Trvání programu (průměrně v min) ***
Berte na vědomí symboly, které jsou na štítcích oděvů.						
Oděvy z jemných tkanin určených k praní v pračce, například z bavlny či lnu, syntetických vláken nebo smíšených tkanin	3,0 kg	Syntetické  30, 40, 60 °C	30 - 60 °C	normálně Cyklus máchání navíc, stop máchání, redukce otáček odstředování	bez dodatečné funkce «  +», «  », 800 / 1000 «  600 /  600»	118 125

Přídavné programy

Otočný volič programů	Poznámky/použití	Trvání programu (průměrně v min) ***
Máchání 	Samostatný máchací proces s následným odstředěním pro nemačkové textilie. Máchání prádla praného v ruce nebo škrobení prádla. Maximální rychlost odstředování: 800, 1000 nebo 1200 ot/min (podle modelu).	15
Odstředování 	Samostatný odstředovací proces, odstředování prádla praného v ruce. Prací roztok nebo máchací voda jsou před odstředováním odčerpány. Maximální rychlost odstředování: 800, 1000 nebo 1200 ot/min (podle modelu).	10
Odčerpání 	Odčerpání máchací vody po pracím programu s funkcí "stop máchání" «  ». Šetrné ošetřování choulostivého prádla.	2

- * Pro všechny programy bez předpírky, nasype prací prostředek do přihrádky **II** (vlevo).
- ** Rozdělte prací prostředek do přihrádek **I** a **II**.
- *** Délky trvání programů uvedené v přehledu jsou pouze orientační a mohou se odchýlovat od hodnot skutečných v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě napouštěné vody, teplotě místnosti, kde je pračka umístěna, typu a množství prádla, které je do pračky vloženo, použitým pracím prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.

Další informace naleznete v návodu k použití a montáži spotřebiče. Přečtěte si jej prosím pozorně a dodržujte uvedené rady a bezpečnostní upozornění.