

## Ατμοσταθμός, Serie | 8 VarioComfort TDS8030



- **AntiShine:** ειδική προστασία των σκουρόχρωμων και των ευαίσθητων στην θερμότητα υφασμάτων

### Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις προϊόντος (Υ x Π x Β) :	300 x 240 x 430 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) :	330 x 260 x 470 mm
Διαστάσεις παλέτας :	220.0 x 80.0 x 120.0
Τυποποιημένος αριθμός μονάδων ανά παλέτα :	36
Καθαρό βάρος :	5,140 kg
Κωδικός EAN :	4242005032051
Τάση :	220-240 V
Συχνότητα :	50/60 Hz
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής :	180,0 cm
Τύπος πρίζας :	Πρίζα Gardy με γείωση
Πιστοποιητικά έγκρισης :	CE, ROSTEST, VDE



## Ατμοσταθμός, Serie | 8 VarioComfort TDS8030

---

### Επίδοση - απόδοση

- Πίεση ατμού έως 6.8 bar με σύστημα ασφαλείας
- Βαθεία διείσδυση ατμού μέσω 3 εντατικών βολών που φτάνουν μέχρι και 480 g
- Συνεχής ατμός: 120 gr/min
- Ισχύς: 2400 W
- Πλάκα CeraniumGlissée για εύκολη ολίσθηση και μέγιστη προστασία από γρατζουνιές
- Χρόνος προθέρμανσης περίπου 2 λεπτά
- Πλήκτρο "eco": εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 25 %, εξοικονόμηση νερού μέχρι και 35 %

### Άνεση & ευκολία

- Καινοτομία VarioComfort: επιλέξτε τη θερμοκρασία σιδερώματος και την ποσότητα ατμού που επιθυμείτε για εύκολο, γρήγορο και άψογο σιδέρωμα, ή τη λειτουργία i-Temp για αυτόματη επιλογή θερμοκρασίας
- i-Temp: ο τέλειος συνδυασμός θερμοκρασίας και ατμού για όλους τους τύπους υφασμάτων που μπορούν να σιδερωθούν - δεν χρειάζεται ταξινόμηση των ρούχων βάσει τύπου υφάσματος
- Μοναδική λειτουργία AntiShine: προστασία των σκουρόχρωμων υφασμάτων από γυαλάδες κατά το σιδέρωμα
- Calc'nClean Perfect: Ένα ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα καθαρισμού - το πρώτο σύστημα σιδερώματος που καθαρίζει τόσο τον ατμοσταθμό όσο και το σίδερο
- Calc'nClean Timer: υπενθυμίζει πότε πρέπει να κάνετε τον καθαρισμό
- Μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού 1.8 l
- Σταθερή κάθετη εκτόξευση ατμού για εύκολο και γρήγορο φρεσκάρισμα
- Ενδεικτικές λυχνίες: "άδεια δεξαμενή νερού" και "ατμός έτοιμος"

### Ασφάλεια

- Secure Lock System: Το σίδερο ασφαλίζει πάνω στη βάση του ατμοσταθμού για περισσότερη ασφάλεια κατά τη μεταφορά του
- Auto Shut-off για μεγαλύτερη ασφάλεια, απενεργοποιείται αυτόματα όταν το σίδερο παραμείνει χωρίς επίβλεψη