

Serie 6, Frigorifero da incasso con congelatore, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta KIL82AFF0Y



3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

KSZ10020 :
KSZB0S00 :

- **Luci LED:** ampia visibilità sulla tua spesa.
- **Ripiano Easy Access:** il ripiano in vetro estraibile scorre in avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in fondo.
- **Vario Shelf:** conserva anche gli alimenti più ingombranti grazie al ripiano divisibile e scorrevole.
- **Super Cooling:** raffredda velocemente la spesa proteggendo i cibi già presenti nel frigorifero.
- **Ti segnala se la porta non è chiusa correttamente o se si verifica un altro errore.**


Classe di efficienza energetica:F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 222 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 34 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 252 l
Emissioni di rumore aereo: 36 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:C
Da incasso / a libera installazione:Da incasso
Porta pannellabile: Non incluso
Altezza: 1772 mm
Larghezza: 558 mm
Profondità del prodotto: 545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione: 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso netto: 61.9 kg
Potenza: 90 W
Corrente: 10 A
Cerniera porta:Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230.0 cm
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
Ventilatore interno compartp frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 4
Ripiani per le bottiglie: no
Codice EAN: 4242005269198
Marca: Bosch
Nome prodotto / codice commerciale: KIL82AFF0Y
Categoria prodotto: Frigorifero armadio
Sistema No Frost: No
Installazione: A scomparsa totale
Accessori inclusi: 3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



4 242005 269198

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.